APRECIACION DEL DIGNISIMO SR. SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

El Sr. Narciso Onetti, después de un estudio detenido y labor continuada rinde un informe oficial al gobierno

Huyendo al halago y a la ostentación, vistiendo con sencillez para confundirse con el público ha actuado el citado miembro del Gabinete

En la mañana de hoy, hemos recibido la visita del señor Narciso Onetti, Secretario de Obras Públicas, quien desde el mismo momento día del terremoto llegó a esta ciudad en aeroplano y ha laborado incansablemente visitando con sencillez, usando polainas para ir por todas partes y poder trabajar mejor, evadiendo el halago y el exhibicionismo para rendir una labor eficiente y a tono con la gravedad de las circunstancias.

El citado miembro del gabinete, hombre de sencillez que encanta, y acerca de cuya actitud se hicieron muy equivocados comentarios, atribuyéndosele lo que estaba muy lejos de pensar, quizás por el hecho de rehuir atenciones y agasajos cuando era el momento de trabajar y sentir, rindió ayer un detallado informe por teléfono al Jefe del Estado y con respecto a la imponencia de la catástrofe que nos ha azotado y en el cual se refleja la actividad con que ha laborado.

Por lo interesante del informe hemos obtenido copia del mismo que transcribimos:

República de Cuba. Secretaría de Obras Públicas.—Jefatura del Distrito de Oriente.—OFICIAL.

MEMORANDUM

No. 1.—Resumen de las desgracias personales: 13 muertos y 200 heridos. Muchos heridos más que no han ido a curarse a los hospitales. Los muertos se nombran:

Antonio Pagés, María Casas Suárez, Ofelia Rodón, su hijo y un hijo de la señora Josefa Duharte, cuyos nombres no se conocen.

Ernesto Marrero, Manuel Araujo, Hortensia Ramírez, Diógenes Caballero, Antonia Ramírez, Miguel Eduardo Quiala, Cristian Vaillant, José Catasús, de 13 años (este falleció después).

Los heridos graves son: Simona Albacena Lucila Cordero, Ramón Ojea, Angel Adson, Loreto Caballero, René Manuel, Urbano Barrera, José Ramírez,

María Luisa Ferrer Valeriano Sainz, Luisa Sara, Adelmo Pérez, José Prior, José Cordero, Loreto Palacios, Víctor Nereiro José Sola, José Rizo y José Navarro.

No. 2.—En cuanto a las pérdidas materiales en edificios se estima por los ingenieros de la Jefatura de Obras Públicas, que se encuentran afectados el 50 por ciento de los mismos; y de este 50 por ciento con daños de gran consideración un 40 por ciento.

No. 3.—Desde la vista aérea no se nota en la ciudad grandes desperfectos porque los mayores daños que se han recibido han sido en arquitrabes, tabiques y paredes interiores, presentando buen aspecto la mayoría de las fachadas; habiendo muchas con serios desperfectos, sin que se hubiere llegado a producir el derrumbe.

No. 4.—Debo hacer constar que el movimiento sísmico atravesó la ciudad de Oeste a Este, principalmente en el radio comprendido entre las calles de Diego Palacios, Castillo Duany, Bartolomé Masó, José María Heredia, F. Vicente Aguilera, José A. Saco, Sánchez Hechavarría Sagarra y Máximo Gómez; y desde el Malecón en la Alameda de Michaelsen hasta Vista Alegre, en cuyos dos extremos es donde se han producido los mayores desperfectos visibles.

No. 5.—Los desperfectos principales son:

EDIFICIO DE LA ADUANA.—Este edificio a juzgar por su apariencia actual, parece estar en completo estado de ruina, especialmente en su interior, pareciendo necesario al objeto de poder apreciar su verdadero estado, proceder a descubrir los arquitrabes, las paredes, así como remover el revestimiento de las columnas y otras superficies que aparecen afectadas por el



EL SECRETARIO ONETTI, INGENIEROS Y PERSONALIDADES SANTIAGUFRAS.—El Secretario de Obras Públicas Sr. Narciso Onetti y su Delegado; los Sres. Bacardí; Willy Herrera, Carlos Perera, el embajador de Hornedo; e Ingenieros del Departamento de Obras Públicas tratando de ayudar a Santiago.

movimiento. En el patio interior aparecen los escombros de los muros laterales del piso alto, que fueron destruídos por el temblor. La cornisa, en el ángulo Sur de la fachada está practicamente destruída, habiéndose derrumbado una porción considerable de la misma.

MARITIMA PARREÑO:—Muelles y Tinglados.—Presentan graves averías, que demuestran la necesidad de su inmediata demolición, por haber ocurrido ya derrumbes parciales de los mismos.

EDIFICIO DE LA CASA SWIFT.—En este edificio aparece destruída totalmente la planta alta, presentando además la planta baja grietas de importancia en los muros de carga. Como en el caso anterior requerirá la remoción del empañetado y un minucioso examen material para determinar la extensión de las averías.

CARCEL PROVINCIAL.—Para determinar la extensión de los desperfectos sufridos me permito indicar que será preciso seguir el mismo procedimiento que el seguido con la Aduana.

HOTEL VENUS.—En este edificio han ocurrido derrumbes parciales de alguna consideración; y será preciso proceder a la remoción de aquellos escombros que en su parte superior pudieran ser precipitados a la vía pública por un nuevo temblor, con grave peligro para los transeuntes.

PALACIO PROVINCIAL.—Para determinar la extensión de los desperfectos sufridos me permito indicar que será preciso seguir el mismo procedimiento que el seguido con la Aduana.

PALACIO DEL GOBIERNO PROVINCIAL.—En este edificio se observan los desperfectos de mayor importancia en el piso alto, que es de construcción ordinaria de mampostería de ladrillos, no así la planta baja que es de construcción de hormigón armado.—Una vez removido el empañetado de dicho local alto, será necesario proceder a reconstruir y reforzar debida-

COMISION DE LA SOCIEDAD DE INGENIEROS.—Esta es la comisión de la Sociedad Nacional de Ingenieros, en compañía del Secretario de Obras Públicas señor Narciso Onetti y el Pdte. de la misma Sr. Chibás.

mente los muros de carga y retocar todo el trabajo de yeso ornamental que ha sido destruído.

TORRES DE LA CATEDRAL.—Por el aspecto que presenta parece probable que sea necesaria la demolición de las mismas.

CLUB SAN CARLOS.— Presenta averiadas sus fachadas especialmente los pisos superiores de los que el tercero ha quedado totalmente destruído, habiendo caído sus escombros a la calle lateral, y dado el estado de la parte que ha quedado en pié de este piso, parece procedente su total e inmediata demolición.

HOSPITAL CIVIL.—Los graves desperfectos y derrumbes sufridos se están reparando con gran rapidez para habilitarlo lo antes posible para el alojamiento de los asilados, los cuales se encuentran hoy en condiciones muy desfavorables en los patios interiores del edificio.

No. 6.—Finalmente los desperfectos observados en el edificio del Ayuntamiento, así como los ocupados por la Zona Fiscal, Instituto Provincial, Correos y Telégrafos, afectan principalmente a su interior y están siendo debidamente estudiados por los Ingenieros del Departamento con el objeto de hacer las recomendaciones oportunas para su total reparación.

Los desperfectos sufridos por otros edificios de esta Ciudad, están siendo objeto también de observación por parte de los Ingenieros de este Distrito, en cuanto a inestabilidad de sus fachadas que puede afectar a la seguridad de los transeuntes en la vía pública.

EN EL ALTO DEL CASTILLO DEL MORRO DE SANTIAGO.— El Sr. Secretario de Obras Públicas, Onetti, su esposa, su Secretario o Delegado; nuestro compañero Blanco Gerindote, Soto de "Prensa Libre" y otras personas que con el Secretario fueron a aquella antigua fortaleza para hacer estudios sobre el establecimiento de la Cárcel de Santiago de Cuba, que ha sido seriamente afectada por el terremoto.

MEMORANDUM

MEDIDAS TOMADAS

No. 1.—Es de todo encomio la labor realizada por los Médicos y empleados del Hospital Civil y Emergencias que han estado curando los heridos y cumpliendo con su deber en medio del derrumbe y con una tranquilidad de espíritu tal como si no ocurriera nada a su alrededor.

No. 2.—Igualmente es digna de todo elogio la labor realizada por la Compañía Cubana de Electricidad pues no ha habido un solo percance por concepto de electricidad a pesar de estar en 70 por ciento de los alambres del tendido por el suelo, el que quedó totalmente reparado en las calles y parques públicos en el día de ayer a las 4 p. m.

No. 3.—Desde el día 3 a las 8 a. m. están cien hombres trabajando para retirar los escombros de las calles, producidos por los derrumbes de las casas.—Habiendo por la tarde quedado en condiciones de tránsito todas las calles de la ciudad, menos los cuatro lugares siguientes, que debido a edificios que amenazan peligro y que han comenzado a demolerse en el día de hoy a las 8a. m., están cerradas:

A.—Marina entre San Pedro y San Félix, por el Club "San Carlos".

B.—Heredia entre Santo Tomás y San Pedro, porque las dos torres de la Catedral están muy agrietadas.

C.—San Félix entre Enramadas y Carmen, porque hay una casa particular que amenaza peligro.

D.—San Pedro entre San Gerónimo y San Francisco, por el edificio de la Moderna Poesía.

No. 4.—En la mañana de hoy han comenzado a trabajar 70 hombres con el material necesario, en la reparación del Hospital Civil a fin de que en un término de 48 horas pueda alojar con entera seguridad a los enfermos de dicho Hospital, que están alojados en los patios del mismo en tiendas de campaña. Todo el personal que trabaja en estas labores cobra sus jornales por la tarde al terminar la tarea.



EN EL PRADO DE SANTIAGO DE CUBA.—El Reparto Vista Alegre ha sufrido mucho, son incontables los chalets que abatió el sismo; este edificio es del señor Manduley, en la Avenida de la República el que necesita una gran reedificación para habitarlo de nuevo; pero no ha quedado convertido en un gran solar yermo, como dijo un diario habanero, en su edición del día tres.



MONTONES COMO ESTOS HAY EN TODOS LOS BARRIOS.—Esta casa fue una de las primeras que se desplomaron, quedando solo en pie los tabiques de madera, que demuestran ser más a propósito para esta región tambaleante.



UN COLOSO ARRUINADO.—Esto es lo que queda de uno de los más hermosos y mejores edificios que se contaba entre las primeras obras de arquitectura que ayudaron a ornamentar esta capital y que el terremoto ha destruido en su mayor parte.